



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
COMANDO 6ª REGIÃO MILITAR
ESCOLA DE SAÚDE E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXÉRCITO

PARECER TÉCNICO Nº 05/2024 – CL VI

1. NOMEAÇÃO DE ENCARGADO: BI Nr 144, de 02/08/2024

2. MATERIAL PERTENCENTE À CARGA DA: ESFCEX.

3. EXAME DO MATERIAL

a. Identificação do material

NOMENCLATURA	QTD	TIPO/ MARCA/ MODELO	ANO DE FABRICAÇÃO	NR DE SÉRIE E CHASSI	FORNECEDOR	VALOR DE INCLUSÃO E DATA DE INCLUSÃO	TEMPO DE FUNCIONA MENTO
MOTOSSERRA; POTÊNCIA (HP): 5,9; COMBUSTÍVEL; GASOLINA	01	MARCA: KAWASHIMA	-	048512 7480	-	VALOR: R\$ 1.400,00	26298 HORAS (3 anos)
		MODELO: KWS 6218				DATA: 31/05/2016	

b. Estado geral

1. Condições Externas e Armazenamento

- **Estado Geral:** A motosserra foi encontrada suja e enferrujada devido ao tempo em desuso. O armazenamento durante o período de inatividade foi em ambiente fechado.
- **Danos Visíveis:** Com corrosão, rachaduras no corpo, danos na lâmina e Parte elétrica sem funcionamento algum.

2. Inspeção dos Componentes

2.1. Motor

- **Estado do Motor:** Desgastado e com avariações que impossibilitam o funcionamento, além da fiação partida.

2.2. Sistema de Combustível

- **Sistema de Alimentação:** Não há mangueiras de alimentação e o carburador está fora de condições de uso (rachado e corroído).

2.3. Sistema de Ignição

- **Velas de Ignição:** Danificadas
- **Fiação e Conexões:** Conexões elétricas desgastadas e fiação partida

2.4. Sistema de Lubrificação

- **Óleo de Corrente:** Não Há
- **Sistema de Lubrificação:** Não Há

2.5. Acessórios e Outros Componentes

- **Lâmina e Corrente:** Não Há
- **Cabo de Acelerador e Freio:** Não Há

c. Causa(s) da(s) avaria(s)


Com base na inspeção realizada, os principais problemas identificados foram, a falta da manutenção preventiva e corretiva, o tempo em desuso após a falta do funcionamento e malcuidado com o material durante o período de armazenamento, trazendo o material a estar em seu estado inservível de uso.

4. CUSTOS DE MANUTENÇÃO:

NOMENCLATURA	MÉDIA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO
MOTOSSERRA; POTÊNCIA (HP): 5,9; COMBUSTÍVEL; GASOLINA	R\$ 1,227,00 - RECUPERAÇÃO

5. CONCLUSÃO

A motosserra apresenta um estado de perda total das peças atuais, após o período da falta de funcionamento e de seu armazenamento até hoje. Para restaurar a funcionalidade do equipamento, é necessário realizar a compra de peças novas para a sua recuperação. A expectativa é que, após as devidas intervenções, a motosserra possa retornar ao seu funcionamento adequado, Porém, não é o caso a recuperação das peças faltantes e avariadas, pelo valor de recuperação próximo ao valor da inclusão do material, é interessante que a descarga seja feita e uma nova motosserra adquirida.



6. ANEXOS



anexo 01



anexo 02

Quartel em Salvador-BA, 09/ 08/ 2024


ALESSANDRO GUILHERME DE ALMEIDA LOPES - Asp


ANDERSON GOMES RESENDE - 2º Sgt

DESPACHO

Pelas conclusões a que chegou o Asp Lopes, encarregado de emitir o PT, relativo aos materiais informados, resolvo:

1. Seja nomeada uma Comissão de Exame e Averiguação de Material.
2. À Fisc Adm para providências.
3. Publique-se este despacho.

Salvador, BA; 17 de Setembro de 2024.


MAURÍCIO SAMPAIO PEREIRA - Cel
Ordenador de Despesas da ESFCEX

Publicado no BADM Nr /2024, de 17 de Setembro de 2024.


CÁSSIO GEORGES SANTOS NASCIMENTO SOARES - Maj
Fiscal Administrativo da ESFCEX

