

p. Movimentação Contábil do Material Permanente - Resumo

Segue abaixo o resumo de movimentação contábil do material permanente.

* A partir de Fev/2021, o lançamento no SIAFI deve ser baseado no Relatório RLPaCC do Siscofis.

Conta Contábil	Conta Corrente	Valor de Entrada	Valor de Saída
123110201	NP	17.320,00	0,00
123110801	20	0,00	35.817,00
123110801	35	0,00	17.320,00
123110801	42	35.817,00	35.817,00

q. Diversos**1) PARECER TÉCNICO Nr 01/ 2024 - Classe VI**

1. ENCARREGADO: 1º Ten THIAGO ZACARIAS PEREIRA, Curso de Intendência (CPOR/R).

2. NOMEAÇÃO DE ENCARREGADO: BI Nr 73, de 23/04/2024.

3. MATERIAL PERTENCENTE À CARGA DA 1ª Cia Sup.

4. EXAME DO MATERIAL

a. Identificação do material - gerador, número de patrimônio: 1-040667-00007002, ficha: 3701; voltagem: 127/220v, marca: Mitsubishi, Modelo: MGE - 4800, Nr de série: 1000654, valor em carga: R\$ 4.329,22, data de inclusão: 14/02/2002.

b. Estado geral - o MGE- 4800 está com seu funcionamento comprometido e apresenta diversos problemas mecânicos e elétricos, vários sistemas estão necessitando de manutenção e sua recuperação é considerada inviável por necessitar de troca e recuperação de componentes que não tem possibilidade de utilização, gerando um alto custo para disponibilização.

Necessita da troca dos seguintes elementos:

QUANTIDADE, UNIDADE, ITEM

- 6, UN, CAMISA DE CILINDRO 2P-8889,
- 6, UN, CAMARA DE PRÉ-COMBUSTÃO,
- 6, UN, JUNTA,
- 1, UN, JUNTA,
- 1, UN, JUNTA DE CABEÇOTE,
- 1, UN, JUNTA,
- 1, UN, JUNTA,
- 1, UN, JUNTA,
- 1, UN, JUNTA,
- 1, UN, JUNTA,
- 1, UN, JUNTA,
- 1, UN, JUNTA,
- 6, UN, PISTÃO,
- 6, UN, ANEL DE ÓLEO,
- 6, UN, ANEL DE SEGMENTO,
- 6, UN, PINO DE PISTÃO,
- 12, UN, TRAVA DE PISTÃO,
- 2, UN, PLACA DE AJUSTE,
- 7, UN, BRONZE FIXO STD,
- 1, UN, RETENTOR TRAZEIRO,
- 1, UN, RETENTOR DIANTEIRO,
- 6, UN, BRONZE DE BIELA STD,
- 3, UN, JUNTA DE DESCARGA,
- 10, UN, PRISIONEIRO,
- 1, UN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL,
- 1, UN, BOMBA DE TRANSFERÊNCIA,
- 1, UN, BOMBA DE ÓLEO DE MOTOR,
- 1, UN, FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR,
- 6, UN, ANEL DE SEGMENTO,
- 1, UN, MOTOR DE PARTIDA,

1) PARECER TÉCNICO Nr 01/ 2024 - Classe VI

c. Causa das avarias - as avarias encontradas no material são decorrentes do desgaste das peças em virtude da vida útil das peças do gerador.

5. CUSTOS DE MANUTENÇÃO:

4.1 Os orçamentos realizados para o conserto do equipamento MGE- 4800 possuem os seguintes valores:

- RLV ENGENHARIA, CNPJ N°: 30.296.870/0001-10 - R\$ 19.590,00
- FARADAY ENGENHARIA, CNPJ N°: 06.236.852/0001-69 - R\$ 21.262,00

6. CONCLUSÃO:

Este encarregado é de parecer que o equipamento avaliado deve ser descarregado, pois não há mais garantia na reposição de peças originais, possui mais de 15 (quinze) anos de uso, possui baixo índice de disponibilidade, de confiabilidade e apresenta adequadas condições de se tornar um meio auxiliar de instrução (MAI) para ser utilizado em instruções básicas e de qualificação durante a formação de militares da OM. O equipamento avaliado não está sendo utilizado por não possuir mais condições básicas para o funcionamento. As avarias encontradas são decorrentes da vida útil das peças e componentes móveis e fixos do equipamento. A recuperação do equipamento é antieconômica e inviável, pois o valor de recuperação é superior a 60% do valor do material novo. O material deve ser retirado da carga geral da OM por não haver conveniência na sua recuperação e recomenda-se que seja empregado como MAI.

FOTOS:
GERADOR MGE 4800

Quartel em Salvador-BA, 26 de abril de 2024

THIAGO ZACARIAS PEREIRA - 1º Ten
Oficial Encarregado

JAILTON OLIVEIRA SILVA - Sgt Eng do Pq R Mnt/6
Assessor Técnico

DESPACHO

Pelas conclusões a que chegou o 1º Ten Thiago, encarregado de emitir o PT, relativo ao gerador, resolvo:

1. Seja nomeada uma Comissão de Exame e Averiguação de Material.
2. Seja instaurada sindicância (se for o caso).
3. À Fisc Adm para providências.
4. Publique-se este despacho.

DEMIAN SANTOS DE OLIVEIRA - TC
Chefe do 6º D Sup

Publicado no B Adm Nr, 22 de 14/06/2024.